



PROCES VERBAL DESCRIPTIF

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

« Les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ; »

(Article 1^{er} de l'ordonnance N°2016-728 du 02 juin 2016)

EXPEDITION

Etude : 36 Rue Emile Jamais 30 900 NIMES



: 04.66.67.46.56



: rms@commissaire-justice.fr

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS ET LE TREIZE FEVRIER

DE 14H30 A 16H30

Je soussigné **Maître Yann JARRICOT**
Commissaire de Justice Associé de la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée RMS ET
ASSOCIES Titulaire d'un office de Commissaire de Justice dont le siège social est à Nîmes 36
rue Emile JAMAIS.

A LA DEMANDE DE

Syndicat de copropriétaires de la résidence 1 Rue Porte des Maréchaux 30800 SAINT GILLES agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL QUADRIGIMMO, 7 Rue Gaston Boissier - 30900 Nîmes immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 494266257 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social dûment autorisé par une assemblée générale des copropriétaires en date du 27.10.2022

Élisant domicile et constitution d'avocat en la personne et au cabinet de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE Avocats à la Cour, Avocat au Barreau de NIMES, 6 rue saint Thomas 30009 NIMES CEDEX Tel 04.66.36.11.34 / Fax 04.66.21.39.41 - Toque B 102

Constitué pour le présent et ses suites, lequel occupera pour elle sur les poursuites aux fins de saisie immobilière devant Monsieur le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Nîmes.

AGISSANT EN VERTU DE

Un arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par la Chambre Civile 2^{ème} chambre Section A de la Cour d'Appel de Nîmes et revêtu de l'apposition de la formule exécutoire en date du 27.05.2021 précédemment signifié pour lequel un certificat de non-pourvoi a été dressé en date du 05.11.2021

D'un précédent commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon ministère en date du 02.02.2023 et demeuré infructueux,

Des articles R 322-1 à R322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et articles L 142-3 et L 142-1 Code des Procédures Civiles d'Exécution

A L'EFFET DE DRESSER UN PROCES-VERBAL DESCRIPTIF DU BIEN IMMOBILIER CI-APRES DESIGNÉ

Un bien immobilier situé sur la commune de SAINT-GILLES (Gard) cadastré comme indiqué ci-après :

Commune de ST GILLES 1 Rue Porte des Maréchaux et 2 Rue de la République, bien cadastré N 29 en ses lots 5 à 8, 14, 16 à 20 selon état descriptif de division en date du 24.05.1968 reçu par Maître MONTREDON notaire à ST GILLES et publié le 21.06.1968 volume 6 numéro 351, modifié par acte du 25.03.1986 reçu par Maître MONTREDON notaire à ST GILLES publié le 07.05.1986 volume 3748 numéro 7, modifié le 10.01.1996 selon acte reçu par Me MONTREDON notaire à ST GILLES publié le 21.02.1996 sous la référence volume vol 1996 n°1376, modifié selon acte reçu par Me MONTREDON notaire à ST GILLES le 13.11.2008 publié le 30.12.2008 sous la référence 3004P02 2008P9625, modifié selon acte reçu par Me MONTREDON notaire à ST GILLES le 13.11.2008 publié le 30.12.2008 sous la référence 3004P02 2008P9625

Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes aisances, dépendances et immeubles par destination, constructions et ouvrages, tous biens, servitudes et mitoyennetés, droits et actions quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve.

APPARTENANT A

M
E
M
f

icilié 76 Route de
COUT,
ES de nationalité
hand DESCOUT,

ORIGINE DE PROPRIETE .

Pour les avoir reçu de EMERIC né le 30 avril 1953 selon acte du 28.02.2006 reçu par Me AMALVY notaire à MAUSSANE LES ALPILLES publié le 06.04.2006 sous la référence 3004P02 2006 P2952

CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX

Le bien ci-dessus consiste en un immeuble ancien du 17^{ième} ou 18^{ième} siècle, sur 2 étages, actuellement vide de tout occupant et manifestement abandonné et non entretenu.

CONDITIONS DE LA DESCRIPTION DES LIEUX

Je me suis transporté ce jour à l'adresse suivante : 1 Rue Porte des Maréchaux et 2 Rue de la République 30800 SAINT GILLES

Mes opérations se sont déroulées en la présence de :

- Madame Florence DEHAIS témoin
- Madame Bernadette PFENDER témoin

Lesquelles ont apposé leur signature sur la grosse exécutoire de la décision de justice susvisée

- Monsieur Aurélien SENDRA, gérant de la société QUADRIGIMMO syndic de la copropriété requérante

DESCRIPTION DES LIEUX

Situation, description générale et extérieure du bien immobilier

L'immeuble est situé à l'angle de la rue Porte des Maréchaux et rue de la République.

L'entrée se fait côté nord par la rue porte de Maréchaux.

La façade nord est en pierre avec des sculptures sur le linteau de porte et de chaque côté.

L'entrée est située côté nord. La façade nord est constituée en nature de vieilles pierres en état très usagé. L'immeuble est édifié sur deux étages.

Au rez-de-chaussée, je constate de grands volets en bois avec encadrement en pierre.

À l'angle est côté rue de la république, je constate la présence d'un ancien local commercial

Les fenêtres au premier et au second étage sont fermées avec des volets en bois.

Il existe un balcon avec un garde-corps métallique d'époque.

Je ne constate pas à première vue de fissure dans la façade. Je constate en revanche quelques trous et marque d'érosion importante.

Je constate que les deux descentes d'eaux pluviales ainsi que le chéneau en partie haute sont d'aspect neuf.

La porte d'entrée est une grande porte en bois ancienne, à double battant. Il n'y a pas de serrure et pas de poignée.

Description intérieure du bien immobilier

En rez-de-chaussée, derrière la porte d'entrée, je constate l'existence d'un couloir desservant côté ouest un premier appartement (lot 7) puis plus loin toujours côté ouest un grand escalier en pierre donnant accès à l'étage, et côté est une porte desservant le local commercial (lot 8) et enfin au fond du couloir une porte donnant accès à une cour intérieure partagée au milieu par un muret.

Lot 7 côté ouest

Il s'agit d'un appartement constitué d'une pièce unique avec mezzanine accessible par un escalier. Présence d'une salle d'eau avec WC sous la mezzanine.

L'ensemble est en état très usagé et présente des traces de moisissures sur toutes les cloisons.

Il n'y a pas d'effondrement à proprement parler.

Le sol est en carreaux anciens très poussiéreux Les murs sont peints. L'équipement est sommaire et hors service. Je constate sur la mezzanine l'existence d'un chauffe-eau sanitaire non testé. La fenêtre est un double vitrage d'aspect récent. Le vitrage est en bon état. Présence d'un grand volet en bois.

RAS pour le plafond sauf des écailllements de peinture.

Lot 8 au bout du couloir côté est

Je constate l'existence de plusieurs pièces. Côté rue de la république il s'agit d'un local commercial.

Le sol est en carrelage. Etat usagé

Les murs sont peints en blanc en état usagé.

RAS au plafond pas de traces d'infiltration.

Il y a une porte fenêtre et une vitrine ainsi qu'une fenêtre. Le volet roulant métallique n'est pas descendu. La vitrine n'est pas brisée.

Présence d'une machine à laver/détacher/sécher de type pressing.

Présence également de mobilier professionnel de type penderie et d'une banque.

À proximité une 2^{ième} pièce dans la continuité. Il y a un mur en vieilles pierres et d'autres murs peints. Le plafond présente une rosace en partie centrale. Il est abîmé dans le coin sud-est. L'ensemble est en état usagé.

Présence de deux grandes fenêtres anciennes avec vitrage et grand volet en bois.

Présence de machines professionnelles de type pressing (non testées)

Immédiatement à côté se situe une 3^{ième} pièce avec une fenêtre toujours côté rue de la république. L'ensemble est en état très usagé.

Sol en carreaux anciens très usagés.

Les murs sont décrépis. Présence de fissures dans le coin sud-est à la fois en plafond et verticalement environ toute hauteur.

En plafond, il y a des traces d'humidité et un début de délitement partiel laissant apparaître le latil en bois.

Présence d'un point d'eau sommairement installé.

En bout de couloir, côté sud, lot 5 et 6

Il s'agit d'une cour commune avec au milieu de la cour un muret séparatif

La première partie de la cour, au bout du couloir, est couverte d'immondices, de fiente de pigeon, de divers objets mobiliers abandonnés.

Immédiatement sur le bord ouest de la cour, je constate que l'existence d'une porte donnant accès à un appartement

Accès par une porte vitrée en état très usagé. Le cadre de porte semble avoir été forcé.

A l'intérieur, je constate l'existence d'une habitation constituée d'une grande pièce à usage de séjour avec murs en pierre, plafond voûté en briques et sol couvert en carreaux type parefeuille. L'ensemble est en état usagé mais non dégradé.

Présence d'une cheminée (non testée).

Présence de deux fenêtres en très mauvais état ouvrant sur la cour.

Côté nord de la pièce principale, je constate l'existence d'une salle d'eau. L'ensemble est totalement délabré. Au fond de la salle d'eau, je constate l'existence d'un petit réduit avec sous escalier un ballon d'eau sanitaire.

Côté sud, je constate l'existence d'une deuxième pièce de même surface avec murs en vieilles pierres et plafond voûté en briquettes. Les deux pièces sont séparées d'une cloison en pierre avec porte ancienne en bois.

Côté ouest, je constate l'existence d'une dernière petite pièce avec une fenêtre en partie haute ouvrant sur une autre cour. L'ensemble est également en état très usagé avec le plafond et le mur maculé de moisissures. Je constate un délitement partiel du plafond dans le coin nord-ouest.

Au 1^{er} étage

L'escalier commun dessert un 1^{er} étage avec 2 niveaux différents et deux appartements distincts (lot 14 et 16). Le lot 14 correspond à l'immeuble dont l'entrée est sise au 1 rue Porte des Maréchaux. Le lot 16 correspond à l'immeuble contiguë côté rue République.

lot numéro 14

Je constate que l'escalier commun donne accès à un appartement globalement en état très abimé.

Première petite pièce côté ouest

Sol couvert en carreaux en état usagé.

Les murs sont peints en blanc en état très usagé.

Le plafond est couvert d'un bardage en bois partiellement délité avec des traces d'infiltration et des coulures.

Il y a un coin cuisine avec un équipement totalement hors service.

une salle d'eau côté nord-est totalement inutilisable. L'ensemble est très abimé. Les plafonds en bois portent des traces d'infiltration. Ils sont gonflés. Le sommet des murs est couvert de traces d'infiltration. La peinture est cloquée.

Deux grandes baies vitrées sur rails en mauvaise état, donnent un point de vue sur la cour intérieure.

Seconde pièce côté sud, de même taille environ avec une fenêtre ouvrant sur un balcon et la courette. état très usagé.

Sol en pierre (type bar) en état usagé.

Mur et cloison revêtus de papier peint en état, très usagé.

Plafond peint en blanc avec des traces d'humidité importante et deux grosses auréoles et moisissures. Cette seconde pièce donne accès à un couloir, revenant d'un côté vers la 1^{ère} pièce et de l'autre donnant accès à trois chambres.

Le couloir et les 3 chambres successives sont en état très usagé.

Le sol est revêtu d'une épaisseur importante d'excréments de pigeons.

Les murs et plafonds sont en très mauvais état avec des parties éventrées, des trous, des fissures, des coulures.

Deux des pièces donnent côté rue Chicanette. Une pièce est aveugle. À noter que le balcon ouvrant sur la cour est en mauvais état. Il est couvert d'excréments de pigeons. Sa sous-face n'est pas accessible ou visible. L'ensemble est très abimé.

lot numéro 16

Accessible par l'escalier central.

Il n'y a pas porte d'entrée.

Première petite pièce (sorte de hall)

sol en carrelage

cloisons fines et plafond en bardage bois. La cloison côté est présente une fissure au linteau de porte.

L'ensemble est en état usagé.

Il donne accès à d'autres pièces côté est et nord.

Côté nord une autre pièce qui dessert côté nord-est sur une salle de bain, puis une petite cuisine et une chambre située à l'angle de la rue Porte des maréchaux et de la rue de la République. Côté nord, une autre pièce avec fenêtres ouvrant

sur la rue Porte des maréchaux, puis côté nord-ouest une dernière chambre avec fenêtre donnant rue Porte des maréchaux (avec placard mural).

L'ensemble est poussiéreux, vieillot. Il n'y a pas de fissure dans les murs et plafond.

Côté est, un couloir d'un accès à une première pièce avec coin cuisine, suivie d'un grand séjour lui-même, suivi d'une grande chambre. Ces pièces ouvrent sur la rue de la République. Je constate également la présence d'une petite salle de bain.

1^{ère} pièce

sol en carrelage.

Mur taloché peint blanc. Il n'y a pas de fissure à proprement parler.

Plafond bardage bois

L'ensemble est vieillot, sale et poussiéreux, en état usagé mais ne présente pas d'observation.

2^{ème} pièce nord-ouest

sol en tomettes très usagées

murs peints

plafond en bardage bois.

L'ensemble ne présente pas d'observation.

État usagé.

Présence d'un volet en bois d'aspect neuf.

Côté nord, 3^{ème} pièce

sol type linoléum très usagé.

Murs talochés et peints blanc en état usagé.

Plafond en bardage bois. Il n'y a pas d'observation particulière.

Présence d'un volet en bois d'aspect neuf.

Côté nord-est, un petit couloir donnant accès à une salle de bain.

Elle est aveugle.

Sol en carrelage usagé

Murs avec traces d'humidité.

Le bardage en plafond se délite.

L'ensemble est sale, en état très usagé et hors service.

Toujours dans le couloir, une pièce anciennement à usage de cuisine.

sol en carrelage très sale.

murs en état usagé avec crépi, peinture et carrelage mural. RAS

plafond en doublage avec structure bois. RAS

Le mobilier de cuisine est couvert de fiente.

Présence d'une grande fenêtre avec volet en bois d'aspect neuf.

Autre pièce contiguë à l'angle des rues de la République et Porte des Maréchaux.

Sol en carrelage en état très sale.
Mur peint en blanc et crépi. Etat usagé
Plafond doublé avec structure bois. Etat usagé.
Il n'y a pas de fissure à proprement parler dans les murs et le plafond. Quelques traces d'humidité et d'infiltration.
Présence de deux volets en bois d'aspect neuf

Autre grande pièce contiguë avec coin cuisine et coin séjour.

coin cuisine

sol est en carreaux ancien. Très sale, avec de nombreuses traces d'infiltration d'eau et des fientes de pigeons.

Les murs sont en partie carrelée et en partie peinte en état très usagé.

Le plafond en bardage bois présente des traces d'infiltration et des coulures.

La fenêtre donne sur la cour intérieure.

Côté séjour

sol en tomettes en état très usagé.
murs talochés peints en blanc état usagé avec des délabrements.
plafond en doublage sur structure bois. Il y a des fissures dans le doublage et des traces d'infiltration.
Présence de deux fenêtres avec volet en bois d'aspect neuf.

A l'extrémité sud-est de cette pièce, une chambre

Fenêtre côté rue de la république.

sol en tomettes en terre cuite. Défaut de planéité
murs talochés et peints en blanc, avec des fissures côté fenêtre et au-dessus du linteau.
plafond en bardage bois. Il n'y a pas d'observation Particulière.
Présence d'un volet en bois d'aspect neuf.

Une petite pièce contiguë à usage de salle de bain.

sol en carrelage.
Carrelage mural
plafond avec bardage bois.
L'ensemble est en état usagé et sale. Il n'y a pas de fissure ou de traces d'humidité particulière.

Cage d'escalier entre le 1^{er} et le 2^{ème} étage

Les escaliers, les murs et la main courante sont en état très usagé. Les marches sont couvertes de débris, de gravats et de fiente de pigeon. Les murs sont également couverts de salissures.

Le plafond de la cage d'escalier est totalement délabré. Je constate la présence d'un premier doublage en bois, puis d'un latil plus ancien immédiatement sous toiture. L'ensemble menace ruine.

Au sommet de l'escalier commun, j'accède à un deuxième et dernier étage.

2^{ème} et dernier étage

Lot 17, 18, 19 et 20

Le plancher de la coursive en sommet d'escalier est recouvert d'excréments de pigeon et de débris de toutes sortes.

La coursive dessert deux entrées, chacune donnant accès à un appartement distinct.

1^{er} appartement (face à l'escalier)

1^{ère} pièce

avec murs en très mauvais état.

Elle dessert deux autres pièces, une côté sud-est et une côté nord-est

côté sud-est

1 grande pièce, remplie de vieux meubles, de débris, de matériaux et de gravats. Il reste les traces d'une ancienne salle d'eau et d'un coin cuisine.

L'ensemble est envahi par les pigeons.

Le sol est recouvert de fientes.

Les murs ont été partiellement démolis. Ils sont en état très usagé. côté sud, je constate une grande fissure au-dessus de la fenêtre jusqu'au sommet.

Je constate qu'une partie de la toiture est en bois d'aspect récent. L'autre partie est ancienne. Les poutres sont d'aspect très ancien. il n'y a plus de doublage ni aucun réseau.

Présence de deux fenêtres avec volet en bois d'aspect neuf ouvrant côté rue république

A l'extrémité sud-est, une petite pièce contigue à usage de chambre

avec deux fenêtres dont une ouvrant côté est, et l'autre côté sud.

Le sol est couvert de vieux matériaux volets, planches, poutres et fientes, ainsi que laine de doublage

Les murs sont couverts en papier peint en état très usagé.

Le plafond est doublé sur structure bois. Il y a des traces d'infiltration en plafond.

L'ensemble est couvert de fiente.

Côté nord-est, une autre porte donnant accès à un petit appartement

composé d'une grande pièce avec un coin cuisine et un escalier donnant accès une mezzanine, et sous la mezzanine, une salle de bain et une chambre

Dans la grande pièce, le sol est couvert de débris et de gravats.

Le sommet des murs a été découpé pour permettre l'installation d'une charpente en bois d'aspect neuf. Les murs sont en état très usagé pour ce qu'il en reste.

Présence de fenêtres ouvrant côté rue république, et rue Porte des maréchaux avec volet en bois neuf.

La salle de bain est également couverte de matériaux au sol.

Les murs et plafonds ne présentent pas de fissure ou de trace de humidité.

Dans la dernière pièce côté rue des maréchaux, le sol est constitué d'un plancher en bois.

Les murs sont en état usagé peints.

Le plafond est couvert d'un bardage en bois. Il n'y a pas d'observation particulière.

S'agissant de l'installation côté cuisine, l'ensemble hors service et couvert de débris.

En mezzanine, je constate une première pièce, suivie d'une seconde au-dessus de la chambre à coucher. L'ensemble est inaccessible car l'escalier est embarrasé.

2^{ème} appartement (au bout de la coursive commune)

Je constate la présence d'un dernier appartement côté nord, avec une fenêtre sur la rue Porte des maréchaux. Il s'agit d'un appartement composé d'une pièce unique avec un coin cuisine, une salle d'eau avec WC et côté nord-est une chambre.

Le sol est couvert de petits carreaux en état usagé, très sale, couvert de fiente d'oiseau.

Les murs sont partiellement carrelés et crépis. L'ensemble est très usagé.

Le plafond est couvert d'un bardage en bois. Il n'y a pas de fissure ou de traces d'infiltration.

La salle d'eau est dans le même état avec des équipements hors service couverts de poussière.

La chambre est dans le même état avec également une fenêtre ouvrant côté rue Porte des maréchaux.

Mes opérations terminées à 16h30 je me suis retiré à l'effet de dresser le procès-verbal de constat.



Afin d'illustrer nos propos, j'annexe au présent constat 227 clichés photographiques pris par mes soins sur les lieux avec un appareil photo numérique.



Ainsi que la pièce jointe suivante :

- rapport du sachant en diagnostic immobilier.

Telles sont les constatations que j'ai faites et dont du tout j'ai dressé, rédigé et clos le présent Procès-verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. Cet acte hors ses documents annexés comporte 11 pages.

DONT ACTE

Yann JARRICOT
Commissaire de Justice Associé



Coût du Procès-verbal :

Émolument 60 mn Art R444-28	219.16
Vacation complémentaire A444-29 et 18 30 mnX2	148.80
Transport Article Art A444-48	7.67
T.V.A. à 20.00 % :	75.13
<hr/>	<hr/>
Total :	450.76€



**1 Rue Porte
des Maréchaux**



1



Rechercher dans Plans




2

3



4



Procès verbal en date du 13/02/2023

5



6



Procès verbal en date du 13/02/2023

7



8



9



10




Procès verbal en date du 13/02/2023

11



12



13




14




Procès verbal en date du 13/02/2023

15



16



Procès verbal en date du 13/02/2023

17



18



Procès verbal en date du 13/02/2023

19



20



Procès verbal en date du 13/02/2023

21



22



Procès verbal en date du 13/02/2023

23



24



25



26



27



28



Procès verbal en date du 13/02/2023

29



30



Procès verbal en date du 13/02/2023

31



32



33



34




35



36



37



38



39



40



Procès verbal en date du 13/02/2023

41



42




43



44



45



46



Procès verbal en date du 13/02/2023

47



48




Procès verbal en date du 13/02/2023

49



50



Procès verbal en date du 13/02/2023

51



52



Procès verbal en date du 13/02/2023

53




54



Procès verbal en date du 13/02/2023

55



56



Procès verbal en date du 13/02/2023

57



58



Procès verbal en date du 13/02/2023

59




60



Procès verbal en date du 13/02/2023

61



62



Procès verbal en date du 13/02/2023

63



64



Procès verbal en date du 13/02/2023

65



66



Procès verbal en date du 13/02/2023

67



68



Procès verbal en date du 13/02/2023

69



70



Procès verbal en date du 13/02/2023


71




72



73



74



Procès verbal en date du 13/02/2023


75




76



77



78



Procès verbal en date du 13/02/2023


79



80



81



82



Procès verbal en date du 13/02/2023

83




84




Procès verbal en date du 13/02/2023

85



86



87



88



Procès verbal en date du 13/02/2023

89




90



Procès verbal en date du 13/02/2023

91




92



Procès verbal en date du 13/02/2023

93




94




Procès verbal en date du 13/02/2023

95



96




Procès verbal en date du 13/02/2023

97



98




Procès verbal en date du 13/02/2023

99



100




Procès verbal en date du 13/02/2023

101




102



Procès verbal en date du 13/02/2023

103



104



Procès verbal en date du 13/02/2023

105



106



Procès verbal en date du 13/02/2023

107



108




Procès verbal en date du 13/02/2023

109



110



Procès verbal en date du 13/02/2023

111



112



Procès verbal en date du 13/02/2023

113



114



Procès verbal en date du 13/02/2023

115



116



Procès verbal en date du 13/02/2023

117



118



Procès verbal en date du 13/02/2023

119




120



Procès verbal en date du 13/02/2023

121



122



Procès verbal en date du 13/02/2023

123



124



Procès verbal en date du 13/02/2023

125



126



Procès verbal en date du 13/02/2023

127



128




Procès verbal en date du 13/02/2023

129



130



Procès verbal en date du 13/02/2023

131



132




Procès verbal en date du 13/02/2023

133



134



135




136



Procès verbal en date du 13/02/2023

137



138




Procès verbal en date du 13/02/2023

139



140



Procès verbal en date du 13/02/2023

141



142




Procès verbal en date du 13/02/2023

143



144



Procès verbal en date du 13/02/2023

145



146



Procès verbal en date du 13/02/2023


147



148



149




150



Procès verbal en date du 13/02/2023

151




152



Procès verbal en date du 13/02/2023

153



154



Procès verbal en date du 13/02/2023


155



156



157



158



Procès verbal en date du 13/02/2023

159



160



Procès verbal en date du 13/02/2023

161



162



Procès verbal en date du 13/02/2023

163



164



Procès verbal en date du 13/02/2023

165



166



167




168



Procès verbal en date du 13/02/2023

169



170



175



176



177



178




Procès verbal en date du 13/02/2023

173



174




Procès verbal en date du 13/02/2023

171



172



Procès verbal en date du 13/02/2023

179



180



181



182




Procès verbal en date du 13/02/2023

183



184



Procès verbal en date du 13/02/2023

185



186



Procès verbal en date du 13/02/2023

187




188



Procès verbal en date du 13/02/2023

189



190



Procès verbal en date du 13/02/2023

191



192




Procès verbal en date du 13/02/2023

193




194



Procès verbal en date du 13/02/2023

195



196



Procès verbal en date du 13/02/2023

197



198



Procès verbal en date du 13/02/2023

199



200



Procès verbal en date du 13/02/2023

201



202



Procès verbal en date du 13/02/2023

203



204



Procès verbal en date du 13/02/2023

205



206



Procès verbal en date du 13/02/2023

207



208



209



210



Procès verbal en date du 13/02/2023

211



212



Procès verbal en date du 13/02/2023

213



214



215



216




Procès verbal en date du 13/02/2023

217




218



Procès verbal en date du 13/02/2023

219



220



Procès verbal en date du 13/02/2023

221



222




Procès verbal en date du 13/02/2023

223




224




Procès verbal en date du 13/02/2023

225



226



Procès verbal en date du 13/02/2023

227



Procès verbal en date du 13/02/2023

